

## Maître de l'ouvrage

Propriétaire du stand de tir

## Mandataire

Tissières SA

## Entreprises

-



## Résultats


Vue générale de la butte sur laquelle étaient aménagées les cibles

Le stand de tir a été utilisé environ de 1900 à 1970. Il est estimé que 73'000 coups ont été tirés. Les résultats de l'investigation technique selon OSites peuvent être résumés comme suit :

- les sols situés à proximité des cibles sont pollués par du plomb (concentration moyenne : env. 30'000 mg/kg). La terre végétale est contaminée au sens de l'OSol;
- l'exploitation agricole a été interdite en attendant que les travaux d'assainissement soient effectués;
- les eaux souterraines échantillonnées à l'aval des cibles sont conformes à l'OSites, mais pas à l'OSEC. L'activité a une influence sur la qualité des eaux souterraines, qui doivent faire l'objet d'une surveillance.

## Montant du mandat

Fr. 9'500.--



Coupe schématique des anciennes cibles