

Bureau d'ingénieurs et géologues
Tissières SA
Rue des Prés-de-la-Scie 2 – CP 105
1920 Martigny
Tél. 027-722 83 22, Fax 027-722 04 22
E-mail bureau@tissieres-sa.ch

Stabilité rocheuse : chute de pierres Lieu-dit "La Fory" – Route internationale du Gd-St-Bernard (VS)

Maître de l'ouvrage

Etat du Valais, Département des transports, de L'Equipement et de l'Environnement (DTEE)

Mandataire

Tissières SA

Entreprises

MTM Maret, Martigny
Epiney SA, Sierre



Câblage des blocs instables au lieu-dit "La Fory", au-dessus de la route internationale du Gd-St-Bernard

Caractéristiques de l'ouvrage

Protection contre les chutes de pierres au lieu-dit "La Fory (commune de Bovernier), sur la route internationale du Gd-St-Bernard. Les travaux suivants ont été entrepris :

- pose en urgence d'un réseau de surveillance en continu des fissures les plus significatives;
- stabilisation provisoire de blocs instables par câblage;
- reconstruction d'une digue pare-pierre de xx m de hauteur à l'amont de la route et de la voie ferrée;
- minage des blocs instables et réouverture de la route dans la même journée.

Durée des travaux

Janvier 2016 à mars 2016

Montant des travaux

Travaux d'assainissement et de protection : Fr. **1'500'000.--**



Réfection de la digue après la chute de bloc du 29.01.2016, au lieu-dit "la Fory"